

# **INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE PIECA DO PIZZY**

## **WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY**

- ukończone 18 lat
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp
- stan zdrowia potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

## **CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY**

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania i transportu towarów
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- sprawdzić stan techniczny pieca, oświetlenia stanowiska i stan instalacji elektrycznej

## **ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY**

### **NIE WOLNO:**

- na stanowisku pracy przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie
- pieca będących w użytku nie wolno naprawiać, czyścić,
- pieca podczas pracy pozostawiać bez obsługi lub nadzoru
- wznawiać pracy pieca po awarii bez usunięcia uszkodzenia
- podczas obsługi pieca nie wolno dotykać nośnej ścianki grzewczej
- czyścić pieca bez użycia właściwego sprzętu ochrony osobistej

### **NAKAZUJE SIĘ:**

- przyłączenie pieca do źródła energii nie powinno stanowić zagrożenia dla obsługi
- ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczalne
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- przy wyjmowaniu pizzy z pieca należy używać drewnianej łopaty zaopatrzonej w długi trzonek
- do oświetlania komór wypiekowych należy używać lamp elektrycznych o napięciu do 24 V

## **CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY**

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny
- wyłączyć piec (odłączyć zasilanie energią)

## **ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH**

- o wadach i / lub uszkodzeniach maszyny należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- piec, którego uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinien być niezwłocznie odłączony od zasilania
- bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek