

Instrukcja BHP dla stanowiska pracy – obsługa szlifierki płaskiej

1. Do pracy przy obsłudze szlifierki może przystąpić pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje, przeszkolony w zakresie bhp, posiadający odpowiednie zaświadczenie lekarskie i ukończony 18 rok życia.
2. Prace na szlifierce winny być wykonywane zgodnie z zasadami i przepisami bhp.
3. Odległości maszyny od innych maszyn i ścian winny być zachowane.
4. Obrabiarka winna być zabezpieczona przeciwporażeniowo.
5. Posadzka przy szlifierce winna być gładka, równa i sucha; przy szlifierce winien być podest drewniany.
6. Dojście do szlifierki winno być niezastawione.
7. Zabrania się stosowania ściernicy niewyważonej, uszkodzonej lub źle zamocowanej.
8. Zabrania się stosowania zbyt dużych posuwów i głębokości szlifowania.
9. Włączenie szlifierki może nastąpić po upewnieniu się, że przedmiot obrabiany jest dobrze zamocowany na stole elektromagnetycznym lub imadle.
10. Zabrania się pozostawiania na stole szlifierki przedmiotów luźnych mogących spaść w trakcie ruchu maszyny.
11. Szlifierka winna być wyposażona w oświetlenie stanowiskowe 24 V.
12. Szlifierka winna posiadać urządzenie odpylające.
13. Zabrania się czyszczenia i smarowania szlifierki w czasie ruchu.
14. Zabrania się przeprowadzania napraw elektrycznych i mechanicznych osobom do tego nieuprawnionym.
15. Zabrania się eksploatacji szlifierki niesprawnej lub ze zdjętymi istniejącymi osłonami.
16. Zobowiązuje się pracującego na szlifierce do stosowania okularów przeciwodpryskowych lub ekranów przeciwodpryskowych.
17. Zobowiązuje się pracującego na szlifierce do stosowania odzieży roboczej i ochronnej zgodnie z normą zakładową.
18. Zabrania się manipulacji rękoma lub innymi częściami ciała w strefie roboczej.
19. Zabrania się stosowania w czasie pracy na szlifierce rękawic ochronnych.
20. Utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy należy do obowiązków obsługi.

Zatwierdził:

.....